



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

CIRCULAS RESPUESTAS A PREGUNTAS Y DUDAS SOBRE EL PROCESO
AGRICULTURA-CCC-CP-2020-0008

1) No hemos podido descargar los planos, desde el Portal de Compras. Por favor enviárnoslo por esta vía.

Respuesta: Los planos se encuentran en el portal bajo el nombre del proceso AGRICULTURA-CCC-CP-0008, sin embargo, los encuentran adjuntados en este correo.

2) Por favor indicarnos las especificaciones de letrero. En la visita nos informaron que estaban en los planos, pero como no hemos podido descargarlos, necesitamos nos envíen las especificaciones por correo

Respuesta: Las especificaciones del letrero las puede descargar en el archivo REGEA 8 adjunto en este correo.

3) También solicitamos la longitud a considerar de la alimentación eléctrica al Panel.

Respuesta: El panel próximo, de donde se tomará el alimentador está localizado a 25 mts. De distancia de RE.

4) Las salidas de aire, y su retorno como serán ubicados de acuerdo con la nueva distribución;

Respuesta: Para este proyecto, se reutilizará un equipo de 24000 BTU, su instalación estará a cargo del personal técnico de este ministerio.

5) Se mantienen los difusores y rejillas viejas o se suplen nuevas;

Respuesta: Para este proyecto, los equipos de climatización e instalación serán instalados por el personal de este ministerio, que estaremos reutilizando.


GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

AGRICULTURA

6) La ubicación del panel eléctrico no está especificada;

Respuesta: Eléctrico estará localizado en la pared de fondo, a la derecha de a puerta, marcada en plano como RE.

7) El alimentador eléctrico se mide en una unidad de longitud, mt o pies y no tienes nada en el listado de partidas y no sabemos de dónde a donde es este cable.

Respuesta: El panel próximo, de donde se tomará el alimentador está localizado a 25 mts de distancia de RE.

Contestando a su inquietud sobre:

En el listado de Volumetría de las partidas la cantidad de la partida 2.04 Suministro e instalación de fascia de sheetrock. es 0.00 ml.

Rectificamos que en la partida 02.04 concerniente al SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FASCIAS DE SHEETROCK la volumetría es de 73.04 ml, disculpen los inconvenientes que esto ha podido causar. De igual modo, se estará subiendo al portal el listado de partida corregido.


Yolanda Cosme
Analista de Presupuesto


Wilna Casado
Analista de Presupuesto


Ramona Muñoz
División de Electromecánica